

お得意先 各位

シーシーエス株式会社

ご案内：電源（PF・PJ2・POD・PSB4 シリーズ）の LCD のバックライト LED の変更

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、心より感謝申し上げます。

さて、弊社の電源（PF、PJ2、POD、PSB4 の各シリーズ）で使用しております LCD のバックライト LED が、部品メーカーの都合により生産中止となります。

つきましては、LCD のバックライト LED を変更させていただきたくご案内申し上げます。

これまで同様にご愛顧いただければ、幸甚に存じます。

お客様にはご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解ご協力のほどお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象機種： PF、PJ2、POD、PSB4 の各シリーズ

シリーズ	製品コード	型式名	変更時期
PF	2001127	PF-A4048-2	2022年4月生産分より 変更予定
	2001187	PF-A16048-4	
PJ2	2001180	PJ2-1505-2CA-PE	
	2001181	PJ2-3005-4CA-PE	
POD	2001070	POD-5024-2-PEI	
	2001189	POD-22024-4-PEI	
PSB4	2001191	PSB4-30024-PEI	
	2001363	PSB4-60024-2-PEI	



2. 変更内容

LCD のバックライト LED が生産中止になります。

バックライト LED の変更に伴い、LCD ディスプレイの色味が若干異なります。

従来品

代替品



3. 仕様・性能の差異

仕様・性能に差異はございません。

4. お問い合わせ先

詳しくは、弊社営業担当までお問合せください。

- ◇東京営業所 TEL : 03-4346-0560
- ◇仙台営業所 TEL : 022-224-9101
- ◇名古屋営業所 TEL : 052-541-6550
- ◇西部営業所（本社） TEL : 075-415-8277

以上